

صانع قوالب السيارات في غزي عنتاب - خطة
الأقساط مع شروط

الشروط المقترحة
من قبل المنظمة
والموافق عليها

الخطة المكتوبة من
قبل المتقدم والمتفق
عليه مع المنظمة

الأموال المقدمة
من قبل المتقدم
والمنحة

الدفعة/المرحلة	المبلغ المطلوب من طرفنا (أو المعروض من قبلكم)	الخدمات/الأشياء المطلوبة	الشروط الواجبة استيفائها قبل الدفع (لا يوجد)
1	الدفعة الأولى من المتقدم	استئجار مكان العمل وتقدير تكاليفه ب / ٤٥٠ يورو/ تقريبا متضمنة كلفة المكتب العقاري والتأمين	(لا يوجد)
2	الدفعة الأولى للمنحة	تجهيز المكان (تمديد كهرباء، تمديد خرطوم هواء لماكنات حف القطع، تجهيز طاولات العمل، تجهيز رفوف لوضع القطع الجاهزة بعد البيخ) والتكلفة تقدر ب / ٣٠٠ يورو/ تقريبا	1. صورة عقد الإيجار الموقع عليه 2. صورة فاتورة من المكتب العقاري 3. صورة المكان 4. مكالمة فيديو معكم في المكان المستأجر 5. صورة من بطاقة الهوية الخاصة بكم (وإتمام مكالمة فيديو)
3	الدفعة الثانية للمنحة	/ماكينة حف / ٦٠ يورو تقريبا جهاز خلط لخلط المواد * ٧٥/ يورو/تقريبا /فرد سيليكون / ٢٠ يورو * /مقرب / ٦٠ يورو * جهاز صغير لقص زوائد * /القطع عدد ٢ / ١٠٠ يورو عدة أولية للعمل (مطرقة) * عدد ٢، مفك عدد ٢، ملازم لتنشيت القوالب عدد ٢٠ (٢٠ // ١٥ يورو	6. صورة لكل الأعمال الموصوفة في الصف السابق 7. فواتير لكل هذه الأعمال
4	الدفعة الثانية للمنحة	جهاز ضخ الهواء (موتور هوا) / ٦٠٠ يورو /تقريبا	8. صورة لكل الأجهزة في مكان العمل كما هي موصوفة في الصف السابق 9. فواتير لكل هذه الأجهزة
5	الدفعة الثانية من المتقدم	شراء نماذج القطع من أجل تصنيع القوالب من خلالها كبدائية يجب شراء ١٠ نماذج قطع من أجل تصنيع ١٠ قوالب على الأقل تكلفة المرحلة / ٣٠٠ يورو/ تقريبا (دفعه من قبلنا)	(لا يوجد)
6	الدفعة الثانية للمنحة	تصنيع قوالب لتصنيع قطع : الزينة يلزم شراء ١٠ تنكات مواد خام (بوليستر) شراء ٤ تنكات ممدد مواد خام شراء رول الياف ٥٠ كيلو شراء منشف للمواد (مك) ٥ كيلو شراء مساعد منشف للمواد(كوبلت) ٥ كيلو شراء كيس مكثف معجون ١٠ كيلو شراء ٥ أكياس رمل مساعد مكثف للمواد يورو/تقريبا ٧٠٠ /	10. صورة لجهاز ضخ الهواء في مكان العمل 11. فاتورة جهاز ضخ الهواء 12. صورة لنماذج القطع في مكان العمل كما هي موصوفة في الصف السابق 13. والفواتير لها